


VECKA 16

Badrumsfläktar är en möjlig störkälla!

Naturligtvis klingar störkällan av med längden på kabeln men är badrummet nära elcentralen kan det mycket väl se ut som på bilden.




Swemets fältpersonal monterade ett enfasfilter intill elcentralen och därmed blev det bra värden.



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

 ERIC